



Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 25 stycznia 2019 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św.**

Znak sprawy: PZ5580.5.2019

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dowodu z oględzin

Na podstawie art. 67 § 2 pkt 3 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w dniu 25 stycznia 2019 roku przez:

1. kpt. mgr inż. Sebastian Klaus-Starszy Specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, legitymacja służbowa nr 25/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

na podstawie postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23 stycznia 2019 roku, znak PZ.5580.5.2019, został przeprowadzony dowód z oględzin:

w budynku Starostwa Powiatowego zlokalizowanego przy ul. Łżeckiej 37 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędnika oraz jego adres – lokalizację)

| | |
|---|---|
| Nazwa i adres strony | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania strony podczas oględzin |
| Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. ul. Łżecka 37; 27-400 Ostrowiec | Pan Andrzej Jabłoński – Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego |

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe osób obecnych przy oględzinach

Pan Andrzej Jabłoński – Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego oraz Pan Jarosław Dąbrowski – Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej

1. Podczas oględzin ustalono, co następuje:

1. Kontrolowany zapoznał z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego pracowników co zostało udokumentowane.
2. Kontrolowany zainstalował hydrant wewnętrzny przeciwpożarowy na kondygnacji podziemnej pod salą konferencyjną. Dodatkowo przedstawił protokół z badania i wydajności cieśnienia dla zamontowanego hydrantu – kserokopia protokołu dołączona do akt sprawy.
3. Kontrolowany zainstalował przycisk sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, który zlokalizowany jest na zewnątrz budynku przy wejściu głównym do obiektu.
4. Kontrolowany przedstawił protokół potwierdzający sprawność działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu - kserokopia protokołu dołączona do akt sprawy.

Informacje dodatkowe odnośnie oględzin:

1. Na ustną prośbę kontrolowanego oględziny przeprowadzono w dniu doręczenia postanowienia o oględzinach. Data oględzin została ustalona w dniu 23.01.2019 r. pomiędzy stronami.

2. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez stronę lub jej przedstawiciela

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 1 stronie w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

WICESTAROSTA

Andrzej Jabłoński

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
Klaus S.
kpt. mgr inż. Sebastian Klaus

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)